



Регулярни проверки на училищните съоръжения се извършват във видинското СОУ „Цар Симеон Велики“. Това каза за Радио „Фокус“- Видин Венцислав Станев, директор на училището.

// Той посочи, че отговорността за изправността на съоръженията, които децата използват е основно на ръководството на училището и затова в повереното му училище се прави редовна профилактика. Станев обясни, че училищните съоръжения са укрепени много добре още преди няколко години. „Но сега, след трагичният инцидент в Разлог, направихме извънредна проверка и ги прегледахме щателно. Проверката показва, че едно от баскетболните табла се нуждае от допълнително укрепване. И сега са добре укрепени, но още малко не е излишно за по-голяма сигурност. Като цяло при нас всичко е наред в това отношение“, уточни Венцислав Станев. Той допълни, че съоръженията в двора на училището са укрепени с метални пръти, които влизат в земята и изрази увереност, че изпълнението е с много добро качество.

Радио „Фокус“- Видин