

Признаха за малък технически проблем на Дунав мост 2

Написано от ivailo

Неделя, 07 Октомври 2012 21:48



Слухове за проблеми при строителството на Дунав мост 2 и съмнения за надеждността на съоръжението плъзнаха във Видин преди вчерашната инспекция на транспортния министър Ивайло Московски. Предпоследната връхна конструкция преди румънския бряг е с около 45 сантиметра по-ниска от съседните и има проблеми със съединяването им, алармираха в "24 часа" видинчани. Наша проверка установи, че действително има разминаване във височината, което се вижда с просто око.

"Това е нормално, тъй като по технология всяка част се прави поотделно и се монтира на място. При свързването им се правят топографски замервания и всяка следваща част се нивелира спрямо предишната чрез налягане на въжетата", обясниха от информационния офис на фирмата строител FCC.

Оттам припомниха, че по проект е предвидена и варираща дължина на моста в резултат на свиване и разширяване заради температурните разлики през лятото и зимата. Така през горещите месеци например съоръжението ще е с до 60 сантиметра по-дълго.

По време на инспекцията на транспортния министър ръководители на обекта от FCC обаче му показаха проблемната връзка между двата сегмента и признаха, че има допуснатата грешка. След като се запозна със ситуацията, Московски коментира, че става въпрос за нормален технически проблем, който в момента се отстранява и който по никакъв начин няма да се отрази на съоръжението и на сроковете за завършването му.

24chasa.bg

{loadposition user28}